

# 産業機械、パソコンを甦らせる

～診断・修理・オーバーホール～



## ■ パネル コンピューター



Pro-face MITSUBISHI  
CONTEC KEYENCE etc...

パネコンが故障！？生産装置が使えない！

- ◆電源が入らない
- ◆起動しない
- ◆モニターが暗くて見えない
- ◆タッチパネルが効かない
- ◆画面が割れてしまった

- ◆電解コンデンサ不良
- ◆インバータ不良
- ◆IC故障
- ◆バックライト切れ
- ◆液晶表示不良・破損

基板修理・交換  
タッチパネル交換  
液晶交換

## ■ 業務用PC



NEC PC98/FC98  
FLYTECH CONTEC etc...

制御パソコンが故障！？早急な復旧が必要！

- ◆電源が入らない
- ◆OSが起動しない
- ◆画面の表示異常
- ◆異音がする
- ◆フロッピーを読まない

- ◆電解コンデンサ不良
- ◆HDD故障
- ◆IC不良
- ◆FAN回転不良
- ◆FDD故障

基板修理・交換  
電源修理・交換  
HDD・FDD・FAN交換

## ■ サーボアンプ サーボモータ



MITSUBISHI  
ORIENTALあ  
Panasonic etc...

サーボモータが動かない！

- ◆電源が入らない
- ◆モータコントロールエラー
- ◆“E9”エラーでストップ
- ◆モータが回転しない

- ◆電解コンデンサ不良
- ◆バックアップバッテリー不良
- ◆IC故障
- ◆ブラシ磨耗

基板修理・交換  
ブラシ交換  
モータ交換

是非アイテスにご相談下さい！

制御PC	電子制御機器	パネコン	タッチモニタ
FA-PC	FC-98	PLC	シーケンサ
サーボアンプ	サーボモータ	測定器	※その他ご相談下さい。

- ◆EOSの修理承ります。
- ◆オーバーホール致します。
- ◆ご使用中機器の延命修理をお任せ下さい。

アイテスとメーカーとの違い

困った！産業装置が故障した！

こんな時、メーカーの対応は？

保証期間・保守切れの場合

- ・保守切れ(EOS)により交換部品が供給出来ない為、修理不可
- ・制御PC故障により、装置全体の入れ替えを提案された
- ・PCを最新版に交換しても、ソフトが対応していない

メーカー	アイテス
<p>ユニット交換での修理のため高コスト</p>	<p>電子部品交換での修理によりメーカーサポート終了後の修理が可能！</p>

ITES

株式会社アイテス

お問い合わせはこちら

AT20200515-1

<https://www.ites.co.jp/>

